

Sprawozdanie
z przeprowadzonej kontroli pomieszczeń / sal dydaktycznych, pokoiów
zajmowanych przez pracowników oraz innych pomieszczeń / Wydziału
Matematyki i Informatyki UWM w Olsztynie

Działając na podstawie Decyzji Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Nr 70/2012 w sprawie powołania zespołów do spraw przeglądu warunków pracy na kadencję 2012-2016, po przeprowadzonej kontroli na Wydziale Matematyki i Informatyki informuję, że w budynku Regionalnego Centrum Informatycznego przy ul. Słonecznej 54 stwierdzono następujące, wpływające na bezpieczeństwo i higienę pracy uchybienia techniczne:

1. Przeciekający podczas intensywniejszych opadów deszczu szklany dach nad holem głównym (bryła B/C), w efekcie czego pojawia się ryzyko poślizgnięcia na mokrej, śliskiej posadzce.
2. Drzwi wejściowe w bryle E (oznakowane i funkcjonujące jako wyjście ewakuacyjne) pozostają zamknięte, brakuje jednak znajdującego się przy nich zamkniętego za szybą klucza, lub też wywieszki z czytelną informacją gdzie taki klucz się znajduje.
3. Z informacji uzyskanych od Administratora budynku wynika, że nie były i nie są przeprowadzane, usankcjonowane przepisami, przeglądy: oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego oraz generalny instalacji elektrycznej.
4. Sugeruje się oznakowanie na drzwiach pracowni: fizycznych, elektronicznych, laboratorium, że są to pomieszczenia wykorzystywane do takich celów (D1/10, D1/15, D1/16, D2/14, D2/15, E0/9). Na drzwiach

laboratorium (E0/9) jest oznakowanie informujące o potencjalnym zagrożeniu odczynnikami, jednak nie jest ono w języku polskim.

5. W w/w pracowniach brakuje instrukcji przy użytkowanych urządzeniach elektrycznych (instrukcje takie powinny być w języku polskim i znajdować się w miejscu dostępnym dla osób postronnych). Brakuje też skoroszytu/segregatora z kartami charakterystyk wykorzystywanych do badań substancji i odczynników. Substancje w laboratorium znajdowały się w nieopisanych pojemnikach.
6. Na portierni i w pracowniach specjalistycznych brakowało wyposażonych apteczek lekarskich.
7. Mniejsze usterki, takie jak np. obłuzowane baterie przy zlewach w łazienkach czy obsunięcia drzwi do pokojów pracowniczych są na bieżąco usuwane w ramach gwarancji, jednak np. w łazienkach w bryle A wciąż funkcjonują przeciekające blaszane dozowniki na mydło, które z tego właśnie powodu najczęściej pozostają puste.

Odrębny, wciąż nierozwiązany mimo wielokrotnego monitowania, problem stanowią przypadki niewykorzystywanych na bieżąco urlopów wypoczynkowych.

Aktualność okresowych badań lekarskich jest w sekretariatach jednostek systematycznie weryfikowana, jednak mimo kilkakrotnie wydawanych skierowań wciąż występują incydentalne przypadki dopuszczania pracowników do wykonywania obowiązków służbowych bez aktualnych badań lekarskich.

Skład zespołu:

Przewodniczący

mgr Marzena Śmiech (Wydziałowy Społeczny Inspektor Pracy)

Członkowie

mgr Izabela Pawlicka (przedstawiciel Dziekana)

dr Stanisław Drozda (przedstawiciel ZNP)

dr Andrzej Czarniecki (przedstawiciel NSZZ Solidarność)

Andrzej Dąbrowski (przedstawiciel Służb Technicznych)

mgr inż. Krystyna Świątecka (przedstawiciel Działu BHP)