

**Sprawozdanie**  
**z przeprowadzonej kontroli pomieszczeń /sal dydaktycznych, pokoiów**  
**zajmowanych przez pracowników oraz innych pomieszczeń / Wydziału**  
**Matematyki i Informatyki UWM w Olsztynie**

Działając na podstawie Decyzji Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Nr 70/2012 w sprawie powołania zespołów do spraw przeglądu warunków pracy na kadencję 2012-2016, po przeprowadzonej kontroli na Wydziale Matematyki i Informatyki informuję, że w budynku Regionalnego Centrum Informatycznego przy ul. Słonecznej 54 stwierdzono następujące, wpływające na bezpieczeństwo i higienę pracy uchybienia:

1. Niezmiennie przeciekający podczas intensywniejszych opadów deszczu szklany dach nad holem głównym (bryła B/C), w efekcie czego pojawia się ryzyko poślizgnięcia na mokrej, śliskiej posadzce.
2. Mimo wcześniejszych monitów drzwi wejściowe w bryle E (oznakowane i funkcjonujące jako wyjście ewakuacyjne) pozostają zamknięte, brakuje jednak znajdującego się przy nich zamkniętego za szybą klucza, lub też wywieszki z czytelną informacją gdzie taki klucz się znajduje. Poza tym drożność wyjść ewakuacyjnych i ich oznakowanie nie budzi zastrzeżeń.
3. Ponownie sugeruje się oznakowanie na drzwiach pracowni: fizycznych, elektronicznych, laboratorium, że są to pomieszczenia wykorzystywane do takich celów (D1/10, D1/15, D1/16, D2/14, D2/15, E0/9). Na drzwiach laboratorium (E0/9) jest oznakowanie informujące o potencjalnym zagrożeniu odczynnikami, jednak nie jest ono w języku polskim.

4. W w/w pracowniach brakuje instrukcji przy użytkowanych urządzeniach elektrycznych (instrukcje takie powinny być w języku polskim i znajdować się w miejscu dostępnym dla osób postronnych).
5. Na portierni i w pracowniach specjalistycznych **nie ma** wyposażonych apteczek lekarskich. Jedyna apteczka wyposażona, zawierająca instrukcję udzielania pierwszej pomocy i informację o osobach przeszkolonych w zakresie udzielania pierwszej pomocy, znajduje się w dziekanacie Wydziału. Znajdujący się na portierni defibrylator posiada załączoną instrukcję obsługi, brak jest jednak wskazanych osób przeszkolonych do jego używania.
6. Od administratora budynku uzyskano informację, że przeglądy urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych przeprowadzane są regularnie, a ewentualne usterki na bieżąco usuwane .
7. Odrębny, wciąż nierozwiązany mimo wielokrotnego monitowania, i w indywidualnych przypadkach narastający z każdym kolejnym rokiem, problem stanowią przypadki niewykorzystywanych na bieżąco urlopów wypoczynkowych.
8. Aktualność okresowych badań lekarskich jest w sekretariatach jednostek systematycznie weryfikowana, przypadki dopuszczania pracowników do wykonywania obowiązków służbowych bez aktualnych badań lekarskich mają charakter incydentalny.

#### Skład zespołu:

##### **Przewodniczący**

mgr Marzena Śmiech (Wydziałowy Społeczny Inspektor Pracy)

##### **Członkowie**

mgr Izabela Pawlicka (przedstawiciel Dziekana)

dr Stanisław Drozda (przedstawiciel ZNP)

dr Andrzej Czarnecki (przedstawiciel NSZZ Solidarność)

Andrzej Dąbrowski (przedstawiciel Służb Technicznych)

mgr inż. Krystyna Świątecka (przedstawiciel Działu BHP)